

* 料金は全て税別表記です。

印字出来ない、エラーコールB200、B203	プリントヘッド+技術料金
MG6330シリーズ	11,000
MG7130シリーズ	
MG6530シリーズ	
MG7530シリーズ	
MG6930	
MG6730	
IP8730	
IP7230	
MG5430	
MX923	
IX6830	
PIXUS iP100 IP110	
TS8030 TS9030	
TS6030	

電源入らず エラーコール「1403」	制御基板+技術料金+プリントヘッド
MG6330シリーズ	17,800
MG7130シリーズ	18,700
MG6530シリーズ	15,700
MG7530シリーズ	18,400
MG6930	15,700
MG6730	15,700
IP8730	15,700
MG5430	15,200
IP7230	12,800
MX923	14,000
IX6830	12,200
PIXUS iP100	10,000
PIXUS IP110	11,900
TS8030 TS9030	19,400
TS6030	15,700

※1廃インクのための修理は修理保障は付きません

廃インク吸収体エラー:料金A 廃インク+かすれや吐出不具合: 料金B	料金A インク吸収体+技術料金 ※1	料金B 左記+プリントヘッド
MG6330シリーズ	6,500	12,200
MG7130シリーズ	6,500	12,200
MG6530シリーズ	6,500	12,000
MG7530シリーズ	6,500	12,200
MG6930	6,500	12,000
MG6730	6,500	12,000
IP8730	6,200	11,400
MG5430	6,000	10,000
IP7230	6,000	9,600
MX923	6,500	10,500
IX6830	6,200	9,700
PIXUS iP100	6,500	9,400
PIXUS IP110	6,200	9,900
TS8030 TS9030	6,000	13,000
TS6030	6,000	11,000

フロントドア破損:料金A フロントドア破損+かすれ、吐出不具合: 料金B	料金A フロントドア+技術料金	料金B 左記+プリントヘッド
MG6330シリーズ	6,500	12,200
MG7130シリーズ	6,500	12,200
MG6530シリーズ	6,000	11,000
MG7530シリーズ	6,500	12,200
MG6930	6,500	11,000
MG6730	6,500	11,000
IP8730	6,000	11,000
MG5430	6,500	10,500
IP7230	6,000	10,500
MX923	6,500	11,000
PIXUS iP100	6,000	9,000
PIXUS IP110	6,000	11,000

紙が入らない、給紙しない:料金A 給紙不良+かすれ、吐出不具合: 料金B	料金A 給紙部品+技術料金	料金B 左記+プリントヘッド
MG6330シリーズ	6,000	12,000
MG7130シリーズ	6,000	12,000
MG6530シリーズ	6,000	12,000
MG7530シリーズ	6,000	12,000
MG6930	6,000	12,000
MG6730	6,000	12,000
IP8730	7,500	13,200
IX6830	7,500	11,500
MG5430	6,000	10,500
IP7230	6,000	9,500
MX923	6,000	11,500
PIXUS iP100	9,000	12,000
PIXUS IP110	9,000	12,000

エラー「6000」「C000」:料金A 左記エラー+かすれ、吐出不具合: 料金B	料金A 給紙部品+技術料金	料金B 左記+プリントヘッド
MG6330シリーズ	10,000	16,000
MG7130シリーズ	10,000	16,000
MG6530シリーズ	10,000	13,000
MG7530シリーズ	11,000	17,000
MG6930	11,500	17,500
MG6730	10,000	12,500
IP8730	8,000	13,700
IX6830	8,000	12,000
MG5430	10,000	14,000
IP7230	10,000	14,000
MX923	9,500	13,500
PIXUS iP100	7,200	10,100
PIXUS IP110	7,500	10,500